



בד זכוכית מצופה מראש

בד ורקמה של Flügger להתקנה על קירות ותקרות. מעניק מראה אסתטי עם או בלי דוגמה בהתאם לעיצוב הנבחר. משפר את פני השטח ומונע היווצרות סדקים. מסיים עם צבע בברק ובצבע הרצויים.

תכונות המוצר

בד זכוכית מצופה מראש להתקנה על קירות ותקרות. משקל 60 גרם למ"ר. התקנה קלה ופשוטה במיוחד. משטח סופג הדורש יסוד באור קריטי. משקל 100 גרם למ"ר. התקנה קלה ופשוטה. משטח סופג מעט הדורש יסוד באור קריטי. משקל 130 גרם למ"ר. התקנה קלה ופשוטה. משטח סופג מעט הדורש יסוד באור קריטי. משקל 200 גרם למ"ר, משטח רווי שאינו דורש יסוד.

- התקנה קלה ופשוטה
- משפר את פני השטח
- מונע היווצרות סדקים

שימוש במוצר

חדרי מגורים/חדרים משותפים, מסדרונות ואזורי כניסה, משרדים, מטבחים, שירותים, מבנים מסחריים, מרפאות וחניויות. לא מתאים למשטחים הדורשים הגנה מפני מים ולחות בחדרים רטובים. בטון, בטון קל, טיח, לוחות גבס ולוחות סיבי גבס.

משטח

חייבת להיות נקייה, יבשה, יציבה ומתאימה לטיפול פני שטח.

טיפול

הסר חומר וצבע רופף על ידי ניקוי וליטוש. הסר טפט קיים. הסר לכלוך, זיהום, שומן וחומרי גיר על ידי ניקוי. כתמים מסיסים במים, ניקוטין ופיח מנוקים ומטופלים בפריימר חוסם. יש לשייף משטחים קשים וחלקים לגימור מט ולצבוע בפריימר. החלק סדקים, אי-אחידות וחורים במרק. צבע משטחים סופגים ונקבוביים בפריימר.

יישום

פנלי בד הזכוכית נחתכים לאורכים מלאים התואמים את המשטח המיועד לכיסוי, + 10 ס"מ לחיתוך. מרח דבק באופן אחיד על משטח המגע, 1-2 פנלים בכל פעם. תלה את הפנלים על ידי התאמתם קצה לקצה או על ידי חפיפה וחיתוך לאורך התפר. הסר בועות אוויר באמצעות מרית טפט. חתוך את עודפי בד הזכוכית כנגד משטחים סמוכים. נגב עודפי דבק בספוג ומים פושרים. תמיד בדוק הדבקה ותוצאה לפני התלייה.

תוצאה צפויה

משטח אחיד וחלק. ייתכן שהמשטח יהיה מעט לא אחיד. צבע כאשר משטח הציפוי הקיר יבש. מרח פריימר בתנאי תאורה קריטיים. שיוף ביניים במידת הצורך לאחר ייבוש הפריימר. סיים טיפול בצבע

בברק ובצבע הרצויים. התוצאות הטובות ביותר מושגות לאחר שתי שכבות. הימנע מהנחת משקל על המשטח לפני שהטיפול התייבש לחלוטין.

מידע שימושי

דבק מומלץ: Flügger Adhesive 377 Easy + 130 גרם: Flügger Adhesive 378 Strong

שים לב!

הקפד על אוורור טוב במהלך התלייה ולאחריה.

מידע משלים

הסר כמה שיותר דבק ממברשות לפני שטיפתן במים. אין לשפוך שאריות/שאריות צבע לתעלת הניקוז; קח אותו למרכז המיחזור המקומי שלך. מזער את פסולת הצבע שלך על ידי חישוב כמה צבע אתה צריך מראש. אחסן שאריות צבע כראוי כך ששאריות הצבע יוכלו לשמש שוב, מה שממזער את ההשפעה הסביבתית.

נתונים טכניים

נתון	ערך
סוג מוצר	לבד ו טישו
ניקוי כלים וכו'	מים
חוזק מתיחה אופקי (5 / kPa o"מ)	26
חוזק מתיחה אנכי (5 / kPa o"מ)	21
טמפרטורת עבודה מינימלית	מינימום +10°C

גרסת TDS נוכחית

דצמבר 2021

מחליפה את גרסת TDS

פברואר 2021