



Metal Pro Multiprimer

תכונות המוצר

פריימר מימי מהיר ייבוש עם תכונות הגנה מפני קורוזיה.

- ייבוש מהיר
- הגנה נגד קורוזיה
- למתכת ומתכות קלות

שימוש במוצר

הגנה מפני קורוזיה של מתכת החשופה לחשיפה בינונית, טמפרטורה ולחות משתנות. לשימוש פנימי על פלדה, פח צבוע במפעל, אלומיניום, נחושת, אבץ, אלוצינק וברזל מגולוון באמבטיה חמה. לשימוש חיצוני על פח צבוע במפעל, אלומיניום, אבץ, אלוצינק וברזל מגולוון באמבטיה חמה.

משטח

חייב להיות נקי, יבש, מוצק ומתאים לטיפול בצבע. אין להשאיר מלכודות מים או סיכון להצטברות מים

טיפול

הסר לכלוך, גריז, שמן, מלחים וחומר גירי באמצעות Flügger Metal Pro Cleaner. יש להסיר אצות, עובש וטחב על ידי ניקוי עם Facade Anti-green. הסר קורוזיה, חלקיקים זרים וצבע רופף על ידי גירוד, ליטוש מכונה או צחצוח מברשת פלדה ל-ST 3 (על פי ISO 8501). שייף את המשטחים החלקים והמבריקים כדי להחליק אותם. מרח 2 שכבות של יסוד ו-2 שכבות של צבע עליון.

יישום

מברשת או התזה. מרח את השכבה הראשונה של היסוד מיד לאחר הניקוי. מרח שכבה נוספת מיד לאחר שהשכבה הראשונה יבשה לטיפול חוזר. סיים עם: לשימוש פנימי: Interior High Finish או Strong Finish. לשימוש חיצוני: Metal Pro Metal Sheet Paint.

תוצאה צפויה

משטח מט ואטום.

שים לב!

הגן על משטח צבוע טרי מפני תנאי מזג אוויר לא נוחים. נקוט באמצעים מתאימים נגד השפעות הלחות והגשם על משטחים צבועים טריים. המשטח משיג עמידות מרבית כאשר הוא מתייבש לחלוטין.

מידע סביבתי

צמצם את פסולת הצבע שלך על ידי הערכה מראש כמה צבע אתה צריך. הסר כמה שיותר צבע מכלים לפני ניקוי. אין לשפוך צבע ונוזל ניקוי לביוב, אלא לאסוף ולהשליך אותם כפסולת סביבתית. יש למיין אריזות ריקות ויבשות כפלסטיק, יש להסיר ידידות מתכת ולמיין ככאלה. אחסן עודפי צבע כראוי כך ששאריות ניתן יהיה לנצל והשפעה סביבתית תצומצם.

אחסון: במקום קריר, ללא קפיאה ובמיכל סגור היטב **ציוד מגן:** הגן על העור והעיניים מפני התזות עם ביגוד מתאים, כפפות ומשקפי מגן. הימנע משאיפת תרסיס הריסוס ואבק הליטוש. לבש ציוד מגן מתאים, עיין בגיליון נתוני הבטיחות למידע נוסף.

נתונים טכניים

נתון	ערך
סוג המוצר:	צבע יסוד
גימור:	מט
צפיפות (ק"ג/ליטר):	1.3
אחוז מוצקים במשקל:	55%
אחוז מוצקים בנפח:	44%
שטח כיסוי נומינלי (מ ² /ליטר):	10
שטח כיסוי לאורך (מ ² /ליטר):	12

שטח כיסוי קצר (מ ² /ליטר):	8
טמפרטורת עבודה מינימלית במהלך היישום והייבוש/החלמה:	מינימום 10+ מעלות צלזיוס
לחות:	לחות מקסימלית RH 80%
זמן ייבוש ב-20° צלזיוס, RH 60% (שעות):	1
ניתן לצבוע מחדש ב-20° צלזיוס, RH 60% (שעות):	2
החלמה מלאה ב-20° צלזיוס, RH 60% (ימים):	7
דילול:	לא מדולל
ניקוי כלים וכו':	מים

גרסת TDS נוכחית

יולי 2024

מחליפה את גרסת TDS

יולי 2022